







Panavia Tornado IDS



Schnitt in der Längsachse
Heck



Schnitt durch die Duse
Heck

